

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра
фактически погибшего объекта № 74

Переславль-Залесский муниципальный округ, г. Переславль-Залесский
(место составления)

«15» апреля 2025 года
время: 09 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Лабазная, д. 2

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер жилого дома: 76:18:010705:35

Кадастровый номер земельного участка: 76:18:010705:1

Отсутствуют несущие и ограждающие конструкции (крыша, стены, оконные проемы). По своему функциональному назначению дом не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом одноэтажный, остатки наружных стен – доска, облицована сайдингом.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Русакова Галина Евгеньевна, Вербицкий Виктор Иванович.

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, на котором расположен объект: информация отсутствует

Признаки, способ (причина) гибели объекта: уничтожен в результате пожара

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась

Особые отметки: _____

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.
Коробова Ю. Н.
Захряпина Е.А
Киселева А.Е.
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)







